




خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوذر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت

جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشستی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشستی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند.



جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشستی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشستی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند.

جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشستی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشستی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند. نوشته نشستی میدان نفتی ابوذر مهار شد اولین بار در انرژی امروز. پدیدار شد.

پایگاه خبری بام | عملیات تعمیر خط لوله ۲۶ اینچ خشکی میدان فراساحلی ابوذر، در حوضچه شیر ساحلی جزیره خارک، طی یک پروژه فشرده و پرریسک در عمق پنج‌متری انجام شد. این عملیات در شرایط دمایی بالای ۴۵ درجه، با رعایت کامل الزامات ایمنی و HSE، بدون هیچ وقفه‌ای به پایان رسید. کیوان فتحی، جانشین [...]



به گزارش انرژی پرس، به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، کیوان فتحی با اشاره به اعلام نشستی در خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، گفت: تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی بلافاصله به محل اعزام شده و در کوتاه‌ترین زمان، اقدام‌های لازم



به گزارش نفت امروز به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، کیوان فتحی با اشاره به اعلام نشتی در خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابودر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، گفت: تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی بلافاصله به محل اعزام شده و در کوتاه‌ترین زمان، اقدام‌های لازم [...]



جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابودر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشتی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند.



جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابودر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشتی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند.



جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابودر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشتی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند.



تیتربرت به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، کیوان فتحی با اشاره به اعلام نشتی در خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی...



جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابودر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشتی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند.



جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابودر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشتی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند.



به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، کیوان فتحی با اشاره به اعلام نشتی در خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، گفت: تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی بلافاصله به محل اعزام شده و در کوتاه‌ترین زمان، اقدام‌های لازم برای ... نوشته بازگشت تولید نفت میدان ابوذر پس از مهار نشتی اولین بار در خط انرژی. پدیدار شد.



جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشتی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند.



جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشتی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند. به [...]



جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشتی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند. به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، کیوان فتحی با اشاره به اعلام نشتی در خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، گفت: تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی بلافاصله به محل اعزام شده و در کوتاه‌ترین زمان، اقدام‌های لازم برای ایمن‌سازی حوضچه و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی انجام شد. وی افزود: در گام نخست و پس از توقف و تخلیه خط لوله با نظارت واحد محیط زیست اداره ایمنی، به‌منظور تخلیه و ایمن‌سازی محل نشتی و دسترسی تیم‌های تعمیراتی، در مجاور حوضچه، پیت خاکی ساخته و نسبت به تخلیه حوضچه شیر اقدام شد.





جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارک از شناسایی و رفع سریع نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر خبر داد و گفت: تیم‌های فنی و عملیاتی با سرعت عمل و رعایت کامل نکات ایمنی، پس از ایمن‌سازی محیط و تعمیر محل نشتی، تولید این میدان نفتی را بدون حادثه‌ای از سر گرفتند.




تعمیر موفق خط لوله ۲۶ اینچ میدان ابوذر در گرمای طاقت‌فرسای خارگ به گزارش خبرنگار خارگ مدیا: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوذر که دچار نشتی شده بود، با رعایت کامل الزامات ایمنی تعمیر و دوباره در مدار تولید قرار گرفت. به گفته کیوان فتحی؛ جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارگ، این عملیات دشوار در شرایط جوی بسیار سخت و در عمق ۵ متری حوضچه شیر ساحلی، با مشارکت هماهنگ واحدهای عملیاتی، تعمیراتی و HSE انجام شد و نمادی از همبستگی و ایثار کارکنان صنعت نفت در حفظ تولید پایدار کشور است. خارگ مدیا



با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران؛ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوذر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت در شرایط گرمای شدید هوا و شرجی طاقت‌فرسای جزیره خارگ با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوذر تعمیر و در سرویس قرار گرفت مهندس کیوان فتحی جانشین مدیر منطقه با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی به محل اعزام و در کوتاه‌ترین زمان اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی حوضچه و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی انجام شد وی افزود: در گام نخست و پس از توقف و تخلیه خط لوله با نظارت واحد محیط زیست اداره ایمنی، به منظور تخلیه و ایمن‌سازی محل نشتی و دسترسی تیم‌های تعمیراتی، در مجاور حوضچه، پیت خاکی ساخته و نسبت به تخلیه حوضچه شیر اقدام شد وی گفت: تیم‌های فنی و مهندسی پس از ایمن‌سازی محل و اطمینان از تخلیه کامل نفت و خطر اشتعال و انفجار گاز، علی‌رغم شرایط سخت آب و هوایی، با همت و تلاش مثال‌زدنی و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، با استفاده از کپسول اکسیژن و ماسک وارد حوضچه شده و محل دقیق نشتی را شناسایی کردند کیوان فتحی ادامه داد: در طول این عملیات خودروی آتش‌نشانی و تجهیزات ایمنی به همراه تیم پزشکی در محل مستقر شدند و برای تسریع در کار ایمن‌سازی و تداوم شبانه‌روزی کار، تدارکات لازم برای تامین برق اضطراری و روشنایی و فن ضد گاز توسط واحد برق تامین و برای تزریق آب به خط و اطمینان از عدم نشت نفت و گاز اقدامات لازم توسط واحد لوله مغزی سیار انجام شد وی بیان کرد: در مرحله پایانی این فعالیت‌گروهی که با نظارت عملیات تولید و محوری واحدهای زیرمجموعه نوسازی و تعمیرات منطقه انجام شد، پس از برداشت پوشش پلی‌اتیلن روی محل نشتی لوله، کلمس ۲۶ اینچ ساخته شده توسط واحد جوشکاری در محل نصب و پس از اطمینان از عدم نشتی و در سرویس قرار گرفتن خط لوله نفت ابوذر، عملیات بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای با موفقیت به پایان رسید



با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران؛ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوذر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت *در شرایط گرمای شدید هوا و شرجی طاقت‌فرسای جزیره خارگ با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوذر تعمیر و در سرویس قرار گرفت. *مهندس کیوان فتحی جانشین مدیر منطقه با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی به محل اعزام و در کوتاه‌ترین زمان اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی حوضچه و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی انجام شد. *وی افزود: در گام نخست و پس از توقف و تخلیه خط لوله با نظارت واحد محیط زیست اداره ایمنی، به منظور تخلیه و ایمن‌سازی محل نشتی و دسترسی تیم‌های تعمیراتی، در مجاور حوضچه، پیت خاکی ساخته و نسبت به تخلیه حوضچه شیر اقدام شد. *وی گفت: تیم‌های فنی و مهندسی پس از ایمن‌سازی محل و اطمینان از تخلیه کامل نفت



و خطر اشتعال و انفجار گاز، علی‌رغم شرایط سخت آب و هوایی، با همت و تلاش مثال‌زدنی و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، با استفاده از کپسول اکسیژن و ماسک وارد حوضچه شده و محل دقیق نشتی را شناسایی کردند. *کیوان فتاحی ادامه داد: در طول این عملیات خودروی آتش‌نشانی و تجهیزات ایمنی به همراه تیم پزشکی در محل مستقر شدند و برای تسریع در کار ایمن‌سازی و تداوم شبانه‌روزی کار، تدارکات لازم برای تامین برق اضطراری و روشنایی و فن ضد گاز توسط واحد برق تامین و برای تزریق آب به خط و اطمینان از عدم نشت نفت و گاز اقدامات لازم توسط واحد لوله مغزی سیار انجام شد. *وی بیان کرد: در مرحله پایانی این فعالیت گروهی که با نظارت عملیات تولید و محوریت واحدهای زیرمجموعه نوسازی و تعمیرات منطقه انجام شد، پس از برداشت پوشش پلی‌اتیلن روی محل نشتی لوله، کلمس ۲۶ اینچ ساخته شده توسط واحد جوشکاری در محل نصب و پس از اطمینان از عدم نشتی و در سرویس قرار گرفتن خط لوله نفت ابودر، عملیات بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای با موفقیت به پایان رسید.

#شرکت_نفت_فلات_قاره_ایران #منطقه_خارگ



ایمن‌سازی و تعمیر خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوزر و تداوم تولید پایدار نفت کارکنان و مدیران پرتلاش شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی خارگ در زیر آفتاب سوزان و شرجی طاقت‌فرسای این جزیره، عملیات ایمن‌سازی و تعمیر خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوزر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن با موفقیت به پایان رسانده و گام مهمی در تداوم تولید پایدار نفت برداشتند. روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ

yun.ir/gbe0nc اینستاگرام: https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/0029Vb5z4Yw9WtC18XE3L62H>


تارنما: www.iooc.ir ایستا https://eitaa.com/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir بله https://ble.ir/iooc_ir



با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران؛ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوزر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ <https://whatsapp.com/channel/0029Vb5z4Yw9WtC18XE3L62H> تلگرام

https://t.me/iooc_ir اینستاگرام: yun.ir/gbe0nc تارنما: www.iooc.ir ایستا https://eitaa.com/iooc_ir روبیکا

https://rubika.ir/iooc_ir بله https://ble.ir/iooc_ir




تعمیر موفق خط لوله ۲۶ اینچ میدان ابوزر در گرمای طاقت‌فرسای خارگ با تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوزر که دچار نشتی شده بود، با رعایت کامل الزامات ایمنی تعمیر و دوباره در مدار تولید قرار گرفت. به گفته کیوان فتحی، جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارگ، این عملیات دشوار در شرایط جوی بسیار سخت و در عمق ۵ متری حوضچه شیر ساحلی، با مشارکت هماهنگ واحدهای عملیاتی، تعمیراتی و HSE انجام شد و نمادی از همبستگی و ایثار کارکنان صنعت نفت در حفظ تولید پایدار کشور است. آخرین اخبار شرکت ملی نفت ایران rubika.ir/IranianOilCo eitaa.com/IranianOilCo ble.ir/IranianOilCo t.me/naft_gram



خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوزر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت در شرایط گرمای شدید هوا و شرجی طاقت‌فرسای جزیره خارگ با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوزر تعمیر و در سرویس قرار گرفت. مهندس کیوان فتحی جانشین مدیر منطقه خارگ با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوزر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی به محل اعزام و در کوتاه‌ترین زمان اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی حوضچه و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی انجام شد. وی افزود: در گام نخست و پس از توقف و تخلیه خط لوله با نظارت واحد محیط زیست اداره ایمنی، به منظور تخلیه و ایمن‌سازی محل نشتی و دسترسی تیم‌های تعمیراتی، در مجاور حوضچه، پیت خاکی ساخته و نسبت به تخلیه حوضچه شیر اقدام شد...

<https://daneshenaft.ir/content/abouzars-۴-inch-sea-field-pipeline-was-successfully-repaired-and-served-in-the-service>
[@daneshenaft](http://www.daneshenaft.ir)



گزارش تصویری ۲ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوزر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ <https://whatsapp.com/channel/۰۰۲۹۷b۵z۴۷w۹WtC۱۸XE۳L۶۲H> تلگرام https://t.me/iooc_ir اینستاگرام: www.iooc.ir یون: yun.ir/gbe۰nc تارنما: https://eitaa.com/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir بله https://ble.ir/iooc_ir



با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران؛ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوزر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت *در شرایط گرمای شدید هوا و شرجی طاقت‌فرسای جزیره خارگ با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوزر تعمیر و در سرویس قرار گرفت. *مهندس کیوان فتحی جانشین مدیر منطقه با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوزر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی به محل اعزام و در کوتاه‌ترین زمان اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی حوضچه و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی انجام شد. *وی افزود: در گام نخست و پس از توقف و تخلیه خط لوله با نظارت واحد محیط زیست اداره ایمنی، به منظور تخلیه و ایمن‌سازی محل نشتی و دسترسی تیم‌های تعمیراتی، در مجاور حوضچه، پیت خاکی ساخته و نسبت به تخلیه حوضچه شیر اقدام شد. *وی گفت: تیم‌های فنی و مهندسی پس از ایمن‌سازی محل و اطمینان از تخلیه کامل نفت و خطر اشتعال و انفجار گاز، علی‌رغم شرایط سخت آب و هوایی، با همت و تلاش مثال‌زدنی و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، با استفاده از کپسول اکسیژن و ماسک وارد حوضچه شده و محل دقیق نشتی را شناسایی کردند. *کیوان فتحی ادامه داد: در طول این عملیات خودروزی آتش‌نشانی و تجهیزات ایمنی به همراه تیم پزشکی در محل مستقر شدند و برای تسریع در کار ایمن‌سازی و تداوم شبانه‌روزی کار، تدارکات لازم برای تامین برق اضطراری و روشنایی و فن ضد گاز توسط واحد برق تامین و برای تزریق آب به خط و اطمینان از عدم نشت نفت و گاز اقدامات لازم توسط واحد لوله مغزی سیار انجام شد. *وی بیان کرد: در مرحله پایانی این فعالیت‌گروهی که با نظارت عملیات تولید و محوریت واحدهای زیرمجموعه نوسازی و تعمیرات منطقه انجام شد، پس از برداشت پوشش پلی‌اتیلن روی محل نشتی لوله، کلمس ۲۶ اینچ ساخته شده توسط واحد جوشکاری در محل نصب و پس از اطمینان از عدم نشتی و در سرویس قرار گرفتن خط لوله نفت ابوزر، عملیات بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای با موفقیت به پایان رسید. *جانشین منطقه عملیاتی خارگ از زحمات و تلاش‌های طاقت‌فرسای کارکنان در اجرای موفق این عملیات تشکر کرد و گفت: این عملیات با توجه به شرایط بسیار ویژه محل و نوع

کار (کار در عمق ۵ متری و وجود نشستی نفت و گاز که ایمن سازی و کنترل آن بسیار دشوار بود) نمادی از عزم و اراده قوی و همبستگی کارکنان واحدهای مختلف منطقه در مواجهه با شرایط سخت عملیاتی و جغرافیایی برای حفظ و تداوم تولید پایدار نفت و گاز برای کشور بود. *فرتحی در پایان عنوان کرد: با همت و ایثار همکاران واحدهای عملیات تولید، نوسازی و تعمیرات، بهره برداری، HSE، درود ۳، حراست، امور اداری، لوله مغزی سیار، برق، مجتمع ابوذر و تدارکات و امور کالا و واحد نقلیه سنگین و ... پس از ایمن سازی محیط؛ اقدامات لازم در کوتاه ترین زمان ممکن انجام و تولید میدان دریایی ابوذر به عنوان بزرگترین میدان نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران از سر گرفته شد. روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ

yun.ir/gbeonc اینستاگرام: https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/0029Vb5z4Vw9WtC18XE3L62H> روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir ایتا https://eitaa.com/iooc_ir تارنما: www.iooc.ir به https://ble.ir/iooc_ir

فلات قاره |


۳۳۶ ۱,۴۴۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ - ۰۹:۴۴



گزارش تصویری ۱ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوذر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/0029Vb5z4Vw9WtC18XE3L62H> اینستاگرام: yun.ir/gbeonc تارنما: www.iooc.ir ایتا https://eitaa.com/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir به https://ble.ir/iooc_ir

سیمای انرژی

۲۸ ۱,۵۰۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ - ۱۲:۰۵



بازگشت تولید نفت میدان ابوذر پس از مهار نشستی به گزارش سیمای انرژی به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، کیوان فتحی با اشاره به اعلام نشستی در خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، گفت: تیمهای فنی، عملیاتی و ایمنی بلافاصله به محل اعزام شده و در ... لینک خبر * سیمای انرژی @ SimayeEnergy.ir

اخبار نفت و پتروشیمی

۴۸ ۱,۹۰۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ - ۱۲:۰۵



بازگشت تولید نفت میدان ابوذر پس از مهار نشستی به گزارش سیمای انرژی به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، کیوان فتحی با اشاره به اعلام نشستی در خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، گفت: تیمهای فنی، عملیاتی و ایمنی بلافاصله به محل اعزام شده و در ... لینک خبر (سیمای انرژی) @IRANOGP

بسترهای داخلی

iooc_ir

۱۴۰۴/۰۵/۱۵ - ۱۳:۱۸ ۸۲

ایمن‌سازی و تعمیر خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوزر و تداوم تولید پایدار نفت کارکنان و مدیران پرتلاش شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی خارگ در زیر آفتاب سوزان و شرجی طاقت‌فرسای این جزیره، عملیات ایمن‌سازی و تعمیر خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوزر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن با موفقیت به پایان رسانده و گام مهمی در تداوم تولید پایدار نفت برداشتند. روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ https://t.me/iooc_ir اینستاگرام: [yun.ir/gbe•nc](https://www.iooc.ir) https://ble.ir/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir ایتا https://eitaa.com/iooc_ir تارنما: www.iooc.ir

iooc_ir

۱۴۰۴/۰۵/۱۶ - ۰۹:۴۰ ۲۷۰

با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران؛ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوزر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ https://t.me/iooc_ir اینستاگرام: [yun.ir/gbe•nc](https://www.iooc.ir) https://ble.ir/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir ایتا https://eitaa.com/iooc_ir تارنما: www.iooc.ir

iooc_ir

۱۴۰۴/۰۵/۱۶ - ۰۹:۳۹ ۵۳۰

با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران؛ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوزر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ https://t.me/iooc_ir اینستاگرام: [yun.ir/gbe•nc](https://www.iooc.ir) https://ble.ir/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir ایتا https://eitaa.com/iooc_ir تارنما: www.iooc.ir

iranianoilco

۱۴۰۴/۰۵/۱۶ - ۱۱:۲۴ ۸۳

تعمیر موفق خط لوله ۲۶ اینچ میدان ابوزر در گرمای طاقت‌فرسای خارگ با تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوزر که دچار نشتی شده بود، با رعایت کامل الزامات ایمنی تعمیر و دوباره در مدار تولید قرار گرفت. به گفته کیوان فتحی، جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارگ، این عملیات دشوار در شرایط جوی بسیار سخت و در عمق ۵ متری حوضچه شیر ساحلی، با مشارکت هماهنگ واحدهای عملیاتی، تعمیراتی و HSE انجام شد و نمادی از همبستگی و ایثار کارکنان صنعت نفت در حفظ تولید پایدار کشور است. آخرین اخبار شرکت ملی نفت ایران rubika.ir/IranianOilCo eitaa.com/IranianOilCo ble.ir/IranianOilCo t.me/naft_gram

iranianoilco

۱۴۰۴/۰۵/۱۶ - ۱۱:۲۴ ۱۶۵

تعمیر موفق خط لوله ۲۶ اینچ میدان ابوزر در گرمای طاقت‌فرسای خارگ با تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوزر که دچار نشتی شده بود، با رعایت کامل الزامات ایمنی تعمیر و دوباره در مدار تولید قرار گرفت. به گفته کیوان فتحی، جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارگ، این عملیات دشوار در شرایط جوی بسیار سخت و در عمق ۵ متری حوضچه شیر ساحلی، با مشارکت هماهنگ واحدهای عملیاتی، تعمیراتی و HSE انجام شد و نمادی از همبستگی و ایثار کارکنان صنعت نفت در حفظ تولید پایدار کشور است. آخرین اخبار شرکت ملی نفت ایران rubika.ir/IranianOilCo eitaa.com/IranianOilCo ble.ir/IranianOilCo t.me/naft_gram

گزارش تصویری ۲ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوذر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/۰۰۲۹Vb۵z۴۷w۹WtC۱۸XE۳L۶۲H> اینستاگرام: [yun.ir/gbe۰nc](https://ble.ir/iooc_ir) تارنما: [www.iooc.ir](https://rubika.ir/iooc_ir) ایستا https://eitaa.com/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir بله https://ble.ir/iooc_ir

گزارش تصویری ۱ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوذر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/۰۰۲۹Vb۵z۴۷w۹WtC۱۸XE۳L۶۲H> اینستاگرام: [yun.ir/gbe۰nc](https://ble.ir/iooc_ir) تارنما: [www.iooc.ir](https://rubika.ir/iooc_ir) ایستا https://eitaa.com/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir بله https://ble.ir/iooc_ir

گزارش تصویری ۲ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوذر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/۰۰۲۹Vb۵z۴۷w۹WtC۱۸XE۳L۶۲H> اینستاگرام: [yun.ir/gbe۰nc](https://ble.ir/iooc_ir) تارنما: [www.iooc.ir](https://rubika.ir/iooc_ir) ایستا https://eitaa.com/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir بله https://ble.ir/iooc_ir

با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران؛ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوذر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت* در شرایط گرمای شدید هوا و شرجی طاقت‌فرسای جزیره خارگ با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوذر تعمیر و در سرویس قرار گرفت. *مهندس کیوان فتحی جانشین مدیر منطقه با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی به محل اعزام و در کوتاه‌ترین زمان اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی حوضچه و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی انجام شد. *وی افزود: در گام نخست و پس از توقف و تخلیه خط لوله با نظارت واحد محیط زیست اداره ایمنی، به منظور تخلیه و ایمن‌سازی محل نشتی و دسترسی تیم‌های تعمیراتی، در مجاور حوضچه، پیت خاکی ساخته و نسبت به تخلیه حوضچه شیر اقدام شد. *وی گفت: تیم‌های فنی و مهندسی پس از ایمن‌سازی محل و اطمینان از تخلیه کامل نفت و خطر اشتعال و انفجار گاز، علی‌رغم شرایط سخت آب و هوایی، با همت و تلاش مثال‌زدنی و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، با استفاده از کپسول اکسیژن و ماسک وارد حوضچه شده و محل دقیق نشتی را شناسایی کردند. *کیوان فتحی ادامه داد: در طول این عملیات خودروی آتش‌نشانی و تجهیزات ایمنی به همراه تیم پزشکی در محل مستقر شدند و برای تسریع در کار ایمن‌سازی و تداوم شبانه‌روزی کار، تدارکات لازم برای تامین برق اضطراری و روشنایی و فن ضد گاز توسط واحد برق تامین و برای تزریق آب به خط و اطمینان از عدم نشت نفت و گاز اقدامات لازم توسط واحد لوله مغزی سیار انجام شد. *وی بیان کرد: در مرحله پایانی این فعالیت‌گروهی که با نظارت عملیات تولید و محوریت واحدهای زیرمجموعه نوسازی و تعمیرات منطقه انجام شد، پس از برداشت پوشش پلی‌اتیلن روی محل نشتی لوله، کلمس ۲۶ اینچ ساخته شده توسط واحد جوشکاری در محل نصب و پس از اطمینان از عدم نشتی و در سرویس قرار گرفتن خط لوله نفت ابوذر، عملیات بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای با موفقیت به پایان رسید. *جانشین منطقه عملیاتی خارگ از زحمات و تلاش‌های طاقت‌فرسای کارکنان در اجرای موفق این عملیات تشکر کرد و گفت: این عملیات با توجه به شرایط بسیار ویژه محل و نوع کار (کار در عمق ۵ متری و وجود نشتی نفت و گاز که ایمن‌سازی و کنترل آن بسیار دشوار بود) نمادی از عزم و اراده قوی و همبستگی کارکنان واحدهای مختلف منطقه در مواجهه با شرایط سخت عملیاتی و جغرافیایی برای حفظ و تداوم تولید پایدار نفت و گاز برای کشور بود. *فتحی در پایان عنوان کرد: با همت و ایثار همکاران واحدهای عملیات تولید، نوسازی و تعمیرات، بهره‌برداری، HSE، درود ۳، حراست، امور اداری، لوله مغزی سیار، برق، مجتمع ابوذر و تدارکات و امور کالا و واحد نقلیه سنگین و ... پس از ایمن‌سازی محیط؛ اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و تولید میدان دریایی ابوذر به‌عنوان بزرگترین میدان نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران

از سر گرفته شد. روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساب

yun.ir/gbeonc اینستاگرام: https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/0029Vb5z4Yw9WtC18XEP3L62H>
تارنما: www.iooc.ir ایتا https://eitaa.com/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir بله https://ble.ir/iooc_ir

iooc_ir

۱۴۰۴/۰۵/۱۵ - ۱۲:۱۹

ایمن سازی و تعمیر خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوذر و تداوم تولید پایدار نفت کارکنان و مدیران پرتلاش شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی خارگ در زیر آفتاب سوزان و شرجی طاقت فرسای این جزیره، عملیات ایمن سازی و تعمیر خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوذر را در کوتاه ترین زمان ممکن با موفقیت به پایان رسانده و گام مهمی در تداوم تولید پایدار نفت برداشتند. روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساب

yun.ir/gbeonc اینستاگرام: https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/0029Vb5z4Yw9WtC18XEP3L62H>
تارنما: www.iooc.ir ایتا https://eitaa.com/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir بله https://ble.ir/iooc_ir

iooc_ir

۱۴۰۴/۰۵/۱۶ - ۰۹:۴۰

با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران؛ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوذر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت* در شرایط گرمای شدید هوا و شرجی طاقت فرسای جزیره خارگ با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوذر تعمیر و در سرویس قرار گرفت. *مهندس کیوان فتحی جانشین مدیر منطقه با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، تیم های فنی، عملیاتی و ایمنی به محل اعزام و در کوتاه ترین زمان اقدامات لازم جهت ایمن سازی حوضچه و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی انجام شد. *وی افزود: در گام نخست و پس از توقف و تخلیه خط لوله با نظارت واحد محیط زیست اداره ایمنی، به منظور تخلیه و ایمن سازی محل نشتی و دسترسی تیم های تعمیراتی، در مجاور حوضچه، پیت خاکی ساخته و نسبت به تخلیه حوضچه شیر اقدام شد. *وی گفت: تیم های فنی و مهندسی پس از ایمن سازی محل و اطمینان از تخلیه کامل نفت و خطر اشتعال و انفجار گاز، علی رغم شرایط سخت آب و هوایی، با همت و تلاش مثال زدنی و رعایت دستورالعمل های ایمنی، با استفاده از کپسول اکسیژن و ماسک وارد حوضچه شده و محل دقیق نشتی را شناسایی کردند. *کیوان فتحی ادامه داد: در طول این عملیات خودروی آتش نشانی و تجهیزات ایمنی به همراه تیم پزشکی در محل مستقر شدند و برای تسریع در کار ایمن سازی و تداوم شبانه روزی کار، تدارکات لازم برای تامین برق اضطراری و روشنایی و فن ضد گاز توسط واحد برق تامین و برای تزریق آب به خط و اطمینان از عدم نشت نفت و گاز اقدامات لازم توسط واحد لوله مغزی سیار انجام شد. *وی بیان کرد: در مرحله پایانی این فعالیت گروهی که با نظارت عملیات تولید و محوریت واحدهای زیرمجموعه نوسازی و تعمیرات منطقه انجام شد، پس از برداشت پوشش پلی اتیلن روی محل نشتی لوله، کلمس ۲۶ اینچ ساخته شده توسط واحد جوشکاری در محل نصب و پس از اطمینان از عدم نشتی و در سرویس قرار گرفتن خط لوله نفت ابوذر، عملیات بدون هیچ گونه حادثه ای با موفقیت به پایان رسید. *جانشین منطقه عملیاتی خارگ از زحمات و تلاش های طاقت فرسای کارکنان در اجرای موفق این عملیات تشکر کرد و گفت: این عملیات با توجه به شرایط بسیار ویژه محل و نوع کار (کار در عمق ۵ متری و وجود نشتی نفت و گاز که ایمن سازی و کنترل آن بسیار دشوار بود) نمادی از عزم و اراده قوی و همبستگی کارکنان واحدهای مختلف منطقه در مواجهه با شرایط سخت عملیاتی و جغرافیایی برای حفظ و تداوم تولید پایدار نفت و گاز برای کشور بود. *فتحی در پایان عنوان کرد: با همت و ایثار همکاران واحدهای عملیات تولید، نوسازی و تعمیرات، بهره برداری، HSE، درود ۳، حراست، امور اداری، لوله مغزی سیار، برق، مجتمع ابوذر و تدارکات و امور کالا و واحد نقلیه سنگین و ... پس از ایمن سازی محیط؛ اقدامات لازم در کوتاه ترین زمان ممکن انجام و تولید میدان دریایی ابوذر به عنوان بزرگترین میدان نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران از سر گرفته شد. روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساب

yun.ir/gbeonc اینستاگرام: https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/0029Vb5z4Yw9WtC18XEP3L62H>
تارنما: www.iooc.ir ایتا https://eitaa.com/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir بله https://ble.ir/iooc_ir

iooc_ir

۱۴۰۴/۰۵/۱۶ - ۰۹:۳۹

با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران؛ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوذر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت* در شرایط گرمای شدید هوا و شرجی طاقت فرسای جزیره خارگ با عزم و اراده کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران، خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوذر تعمیر و در سرویس قرار گرفت. *مهندس کیوان فتحی جانشین مدیر منطقه با اعلام این خبر

گفت: در پی اعلام نشتی خط لوله ۲۶ اینچ انتقال نفت میدان دریایی ابوذر در محدوده حوضچه شیر ساحلی از سوی گشت حراست، تیم‌های فنی، عملیاتی و ایمنی به محل اعزام و در کوتاه‌ترین زمان اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی حوضچه و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی انجام شد. *وی افزود: در گام نخست و پس از توقف و تخلیه خط لوله با نظارت واحد محیط زیست اداره ایمنی، به منظور تخلیه و ایمن‌سازی محل نشتی و دسترسی تیم‌های تعمیراتی، در مجاور حوضچه، پیت خاکی ساخته و نسبت به تخلیه حوضچه شیر اقدام شد. *وی گفت: تیم‌های فنی و مهندسی پس از ایمن‌سازی محل و اطمینان از تخلیه کامل نفت و خطر اشتعال و انفجار گاز، علی‌رغم شرایط سخت آب و هوایی، با همت و تلاش مثال‌زدنی و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، با استفاده از کپسول اکسیژن و ماسک وارد حوضچه شده و محل دقیق نشتی را شناسایی کردند. *کیوان فتحی ادامه داد: در طول این عملیات خودروی آتش‌نشانی و تجهیزات ایمنی به همراه تیم پزشکی در محل مستقر شدند و برای تسریع در کار ایمن‌سازی و تداوم شبانه‌روزی کار، تدارکات لازم برای تامین برق اضطراری و روشنایی و فن ضد گاز توسط واحد برق تامین و برای تزریق آب به خط و اطمینان از عدم نشت نفت و گاز اقدامات لازم توسط واحد لوله مغزی سیار انجام شد. *وی بیان کرد: در مرحله پایانی این فعالیت‌گروهی که با نظارت عملیات تولید و محوریت واحدهای زیرمجموعه نوسازی و تعمیرات منطقه انجام شد، پس از برداشت پوشش پلی‌اتیلن روی محل نشتی لوله، کلمس ۲۶ اینچ ساخته شده توسط واحد جوشکاری در محل نصب و پس از اطمینان از عدم نشتی و در سرویس قرار گرفتن خط لوله نفت ابوذر، عملیات بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای با موفقیت به پایان رسید. *جانشین منطقه عملیاتی خارگ از زحمات و تلاش‌های طاقت‌فرسای کارکنان در اجرای موفق این عملیات تشکر کرد و گفت: این عملیات با توجه به شرایط بسیار ویژه محل و نوع کار (کار در عمق ۵ متری و وجود نشتی نفت و گاز که ایمن‌سازی و کنترل آن بسیار دشوار بود) نمادی از عزم و اراده قوی و همبستگی کارکنان واحدهای مختلف منطقه در مواجهه با شرایط سخت عملیاتی و جغرافیایی برای حفظ و تداوم تولید پایدار نفت و گاز برای کشور بود. *فتحی در پایان عنوان کرد: با همت و ایثار همکاران واحدهای عملیات تولید، نوسازی و تعمیرات، بهره‌برداری، HSE، درود ۳، حراست، امور اداری، لوله مغزی سیار، برق، مجتمع ابوذر و تدارکات و امور کالا و واحد نقلیه سنگین و ... پس از ایمن‌سازی محیط؛ اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و تولید میدان دریایی ابوذر به‌عنوان بزرگترین میدان نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران از سر گرفته شد. روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ

yun.ir/gbe0nc اینستاگرام: https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/0029Vb5z4Yw9WtC18XE3L62H> روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir ایتا https://eitaa.com/iooc_ir تارنما: www.iooc.ir به https://ble.ir/iooc_ir

iooc_ir

۱۴۰۴/۰۵/۱۶ - ۰۹:۴۷

گزارش تصویری ۱ خط لوله ۲۶ اینچ میدان دریایی ابوذر با موفقیت تعمیر و در سرویس قرار گرفت روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/0029Vb5z4Yw9WtC18XE3L62H> اینستاگرام: [yun.ir/gbe0nc](https://t.me/iooc_ir) تارنما: www.iooc.ir ایتا https://eitaa.com/iooc_ir روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir به https://ble.ir/iooc_ir

iooc_ir

۱۴۰۴/۰۵/۱۵ - ۱۲:۱۸ ۲۷۷

ایمن‌سازی و تعمیر خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوذر و تداوم تولید پایدار نفت کارکنان و مدیران پرتلاش شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی خارگ در زیر آفتاب سوزان و شرجی طاقت‌فرسای این جزیره، عملیات ایمن‌سازی و تعمیر خط لوله ۲۶ اینچ بخش خشکی میدان دریایی ابوذر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن با موفقیت به پایان رسانده و گام مهمی در تداوم تولید پایدار نفت برداشتند. روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران واتساپ [yun.ir/gbe0nc](https://t.me/iooc_ir) اینستاگرام: https://t.me/iooc_ir تلگرام <https://whatsapp.com/channel/0029Vb5z4Yw9WtC18XE3L62H> روبیکا https://rubika.ir/iooc_ir ایتا https://eitaa.com/iooc_ir تارنما: www.iooc.ir به https://ble.ir/iooc_ir